




Tracteur Bits France

Schéma de branchement

Centrale Clignotant - TB-26420



Alimentation : X
Contacteur : L
Témoin lumineux : P